

坂下東小学校校区

凡 例	
	坂下東小学校通学路
	要対策箇所



④

大きめの用水路があり、そこから先の道幅が狭くなるため、登下校中、屋根からの落雪に注意が必要である。

＜対策＞


令和6年度に下政所区からの要望により、道路の土留めを実施済み。道路に接している家屋の屋根には雪止めをつけるなど対策をされているため、学校は児童へ冬期間の登校について注意喚起を行う。

③

冬季は屋根の雪が全部道路に落下して危険である。

＜対策＞

毎年建設課で所有者に連絡をしており、破損個所については、所有者が対策をしている。屋根、裏口が壊れているので、今後も継続して連絡をし、所有者に対策をお願いする。



①

外壁が崩れていて危険であり、建物にアスベストが含まれている可能性についても心配である。

＜対策＞

町建設課で所有者へ連絡し、対策をお願いする。

②

歩道上に車が駐車してある時があるので、歩行者が車道を歩く場合、走行中の車と接触の危険性がある。

＜対策＞

私有地に駐車してある場合は取締もできないが、完全に歩道に駐車されている場合は取締対象となるため、定期的にパトロールを実施する。